



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 85, тел. (812) 718-25-05, <http://78.mchs.gov.ru>

Управление по Курортному району

г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Транспортная, д. 1, тел. (812) 437-34-09

Предписание № 35-1 - 16/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12

Курортного района Санкт-Петербурга, ИНН: 7843016504;

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения Начальника управления по Курортному району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Корольков М.А. от 12.01.2021 года № 35-1-16,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с «26» Января 2021 г. по «29» Января 2021 г., Петий Станислав Юрьевичем - Старшим инспектором ОНДПР Курортного района управления по Курортному району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведена плановая выездная проверка объекта защиты - здания и территория дошкольного образовательного учреждения (чрезвычайно высокий риск), расположенное по адресу: 197701, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Гагаринская, д. 75, корп. 1, стр. 1.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Руководитель организации не организовал проведение проверок внутреннего противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раз в год	п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации N 390	01.08.2021	

2	Система пожарной сигнализации находится в не работоспособном состоянии (договор на техническое обслуживание отсутствует)	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации N 390	01.08.2021	
3	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в не работоспособном состоянии (договор на техническое обслуживание отсутствует)	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации N 390	01.08.2021	
4	Система удаления продуктов горения при пожаре находится в не работоспособном состоянии (договор на техническое обслуживание отсутствует)	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации N 390	01.08.2021	
5	Отсутствует дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (отсутствует акт вывода сигнала)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6, ч.7 ст. 83 Федерального закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2021	
6	На объекте защиты не разработана декларация по пожарной безопасности	ч. 5 ст. 6, ч. 1, 3 - 5 ст. 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 N 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности"	01.08.2021	
7	Эвакуационные пути на пищеблоке находятся не рассредоточено	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; ч. 1ст. 89 Федерального закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.16 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2021	
8	Предел огнестойкости строительных конструк-	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч.2 ст. 87, таблица	01.08.2021	

	ствует принятой степени огнестойкости здания (эвакуационная лестница в восточной части подвала)	от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
9	Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей менее 1,35м (фактически 0.6м) (эвакуационная лестница в восточной части подвала)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; ч. 1ст. 89 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2021	
10	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1м (фактически 0.8м) (проход к эвакуационной лестнице в восточной части подвала)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; ч. 1ст. 89 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2021	
11	Объект защиты не в полном объеме обеспечен огнетушителями в соответствии с приложением N 1 и 2 ППР в РФ	п. 60, п. 397, п. 400, Приложение N 1 и 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации N 390	01.08.2021	
12	Ширина маршей и площадок 2-х лестничных клеток, предназначенных для эвакуации с надземных этажей (с учетом установленных ограждений с поручнями и отделки стен), во входные тамбура и непосредственно наружу - менее 1,35 м (фактически 1,1м)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; ч. 1ст. 89 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2021	
13	Ширина дверей выхода из лестничных клеток, предназначенных для эвакуации с надземных этажей в вестибюли 1-го этажа	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; ч. 1ст. 89 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регла-	01.08.2021	

	(пом. №№103 124 согласно предоставленного паспорта объекта) менее 1,2м (фактически 1.1м)	мент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»		
14	Ширина эвакуационных путей в коридоре медблока (пом. №105 согласно предоставленного паспорта объекта) с учетом открывания дверей из помещений в коридор менее 1м (фактически 0,7м)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; ч. 4 ст. 4, ст. 89 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2021	
15	Ширина поэтажных эвакуационных путей в вестибюле 1-го этажа пом. №124 и в коридорах 1-2-го этажей №111, №125 №204 (согласно предоставленного паспорта объекта), с учетом открывания дверей из помещений внутрь вестибюля и коридоров предусмотрена менее 1,2 м (фактически 1.7м)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; ч. 4 ст. 4, ст. 89 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2021	
16	Из каждой групповой ячейки 1-2-го этажей эвакуационные выходы предусмотрены шириной менее 1,2 м (фактически 1.17 м)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; ч. 4 ст. 4, ст. 89 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2021	
17	Из помещения зала для физкультурных и музыкальных занятий №201, расположенных на 2-м этаже здания, эвакуационные выходы предусмотрены шириной менее 1,2 м (фактически 1.17 м)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; ч. 4 ст. 4, ст. 89 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2021	
18	Все поэтажные двери эвакуационных выходов на	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; ч. 4 ст. 4, ст. 89	01.08.2021	

	путях эвакуации (в т.ч. внутренних и наружных дверей входных тамбуров, а также дверей в вестибюлях пом. №№103,124 и в коридорах №№111,125 первого этажа, согласно предоставленного паспорта объекта) предусмотрены шириной менее 1,2 м (фактически 1.17 м)	№123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»		
19	Внутренние стены лестничной клетки типа Л1 имеют проемы (отсутствует дверь, отделяющая помещения подвала от коридора)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; ч.1 ст. 89 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.п «а» п. 5.4.16 СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты	01.08.2021	
20	Двери выходов из коридора 2-го этажа (пом. №204 согласно предоставленного паспорта объекта) в две лестничные клетки предусмотрены шириной менее 1,2 м (фактически 1.17 м)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; ч. 4 ст. 4, ст. 89 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2021	
21	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации в подвальном этаже (пом. №001 и №011 согласно предоставленного паспорта объекта, а также открытый проход между данными коридорами в осях 4-5/Д), с учетом открывания двери из помещений внутрь коридоров, предусмотрена менее 1 м	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; ч. 4 ст. 4, ст. 89 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2021	
22	Коридоры подвального этажа угловой конфигурации общей длиной более 30 м (пом. №№001 и 011 согласно предоставленно-	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 85 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регла-	01.08.2021	

	го паспорта объекта) и коридор второго этажа угловой конфигурации длиной более 30 м (пом. №204 согласно предоставленного паспорта объекта) обслуживаются одним дымоприёмным устройством системы вытяжной против дымной вентиляции ДУ1	мент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.8 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»		
23	Для систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции отсутствуют обратные клапанами у вентиляторов, совмещенные с противопожарными клапанами, с автоматическим и дистанционным приводом	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 138 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года, «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.10 СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности	01.08.2021	
24	Светопрозрачные перегородки (в т.ч. перегородки входных тамбуров 1-го этажа), а также светопрозрачные конструкции (окна) во внутренних стенах и перегородках, отделяющих поэтажные пути эвакуации выполнены из горючих (группы горючести Г1) материалов	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 1 ст. 87 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	01.08.2021	
25	В двух вестибюлях 1-го этажа (пом. №№ 103, 134 согласно предоставленного паспорта объекта), а также в поэтажных коридорах (холлах), радиаторы отопления, выступающие из плоскости, размещены на высоте менее 2м от пола	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; ч. 1 ст. 89 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2021	
26	При выходе из лестничной клетки на кровлю здания	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; ч. 1 ст. 89 Феде-	01.08.2021	

	предусмотрена лестница шириной менее 0,9 м с уклоном более 2:1	ральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»		
27	Пожарный пост предусмотрен площадью менее 15 м ²	п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; п.10 ст.83 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.13.14.12 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.08.2021	
28	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения (отсутствует расчет категорий)	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации N 390	01.08.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:


1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Старший инспектор ОНДПР Курортного района
Управления по Курортному району
Главного управления МЧС России
по г. Санкт-Петербургу
Петий Станислав Юрьевич

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) сотрудника (-ов) органа ГПН
 проводившего (их) проверку)



(подпись)

«29» января 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Васильева Мария Игоревна, заведующий ГБДОУ
Детский сад № 12 Курортного района Санкт-Петербурга

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

«29» января 2021 г.



(подпись)

Заведующий Васильева М.И.